

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	010	2015	7319 7273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0603-PM-2015-INPC-R7	3181
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISION A QUILANGA-GONZANAMA PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN LA IGLESIA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

07 OCT 2015

Autorizado



7319

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	010	2015	7273	7273
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		0603-PM-2015-INPC-R7	3181	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1103987721	GABRIELA MICHELLE PACAJI RUIZ				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LA ARQ. GABRIELA PACAJI ARQUITECTA RESTAURADOR DEL INPC R7 POR COMISIÓN A QUILANGA-GONZANAMÁ PROV. DE LOJA PARA REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN LA IGLESIA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 760

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		760	04	08	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,000.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

REGIONAL LOJA, PARA REGISTRAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PRA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DEL INPC R7

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLANILLA DE LIQUIDACION DE VALORES DE VIATICOS, MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

05/10/2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	DIAS	DESDE	HASTA	TABLA VIATICO DIARIO (ART.9 AM 097)	SUBSISTENCIA	DEVOLUCION	TRANSPORTE	VALOR TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	VALOR TOTAL LIQUIDADO EN COMISION	VALOR A PAGAR
GABRIELA PACAJI	ARQ. RESTAURADORA	1	25-sep	25-sep	0	40		0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL PLANILLA DE PAGO											40,00

DESTINO DE LA COMISION QUILANGA Y GONZANAMÁ

APLICACIÓN BASE LEGAL: De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL- 2013-0097 del 29 de mayo del 2013.

DESCRIPCION DE EVENTO: REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN LA IGLESIA DE QUILANGA E INSPECCIÓN TÉCNICA A UN BIEN INMATERIAL EN EL CANTÓN GONZANAMÁ

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Control Previo

Contabilidad

Tesoreria



Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural

Colón De 1-93 y Av. 10 de Agosto "La Circasiana"
Teléfono: (5932) 2227 927 / 2549 257 / 2227 969 / 2543527
secretariainpc@inpc.gob.ec - www.inpc.gob.ec

Memorando Nro. 0603-PM-2015-INPC-R7

Loja, 29 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Arq. Marco Antonio Ortega Malacatos
Director Regional INPC Zona 7

ASUNTO: Solicitud de pago de viático por Comisión de Servicios. Inspecciones técnicas para evaluar el estado de conservación del Santuario del Cristo Pobre de Quilanga y el bien inmueble IBI-11-07-50-000-000036 - Gonzanamá

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitarle autorice el pago de un Viático de la Comisión de Servicios, Memorando Nro. 1235-DR-2015-INPC-R7, que corresponde a las inspecciones técnicas y registro fotográfico de los bienes inmuebles "Santuario del Cristo Pobre" de Quilanga y el bien inmueble IBI-11-07-50-000-000036 - Gonzanamá, el día viernes 25 de septiembre de 2015. Se adjunta en forma física el informe correspondiente. Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Arq. Gabriela Michelle Pacajji Ruiz
ARQUITECTA RESTAURADORA REGIONAL

Copia:
Sra. Lcda. Marjorie Soledad Calva
Analista de Contabilidad Regional



DIRECCIÓN REGIONAL INPC Z-7
AUTORIZADO

Fecha: 24 SEP - 2015


30-09-15
10:04

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. 1235-DR-2015-INPC-R7

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
29-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Pacajá Ruiz Gabriela Michelle

PUESTO QUE OCUPA:
Arquitecto Restaurador Regional

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quilanga - Gonzanamá - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Departamento de Bienes Materiales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Gabriela Michelle Pacajá Ruiz, Ing. Fernando Cisneros, Lic. Diego Castro

Nombre del señor Conductor: Sr. Eduardo Palacios

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Inspección técnica para evaluar el estado de conservación del Santuario del Cristo Pobre, ubicada en la Ciudad de Quilanga, Provincia de Loja, para lo cual se trasladan los técnicos del INPC R7 y mantienen una reunión de planificación con el Alcalde del Cantón Quilanga, el Párroco de la Iglesia, dos técnicos municipales y algunas autoridades del cantón, luego de lo cual se realiza la inspección al Santuario mencionado, con lo cual se cuenta con información suficiente para emitir el siguiente informe:

Productos Alcanzados:

- Registro fotográfico del interior y exterior del Santuario del Cristo Pobre



Fotografía N° 1: Estado de conservación de algunos pilares de madera del santuario.




Fotografía N° 2: Instalaciones eléctricas en mal estado y sin protección



Fotografía N° 3: Estado de la estructura de madera de la cubierta



Fotografía N° 3: Estado de paredes y aleros en la parte exterior del santuario



Fotografía N° 5: Vista de las fachadas de la edificación.



Fotografía N° 6: Estado de conservación de recubrimiento de teja de cubierta

- Verificación del estado de conservación de las condiciones actuales (cubierta, estructuras, paredes, pisos, etc) de los bienes inmuebles inspeccionados.

- Se han determinado los siguientes problemas en la edificación

Problemas de tipo Estructural:

La humedad presente en una gran cantidad de los elementos de madera lo que ha provocado asentamientos y el desnivel de algunos vanos de la tabiquería de madera ubicada en la nave central.

Existen algunos pilares de madera y una gran cantidad de la tabla usada en los recubrimientos de los mismos pilares, de los arcos de la iglesia, partes del cielo raso y otros elementos en el santuario, que presentan problemas derivados del ataque de xilófagos

- En la parte posterior del Santuario hay un pequeño patio en el que no se ha hecho un tratamiento de la vegetación y tampoco se ha controlado el drenaje de aguas lluvias, lo que ha provocado problemas de humedad.

Problemas detectados en la cubierta del Santuario:

- Ataque de xilófagos a los elementos de madera que conforman la estructura de soporte de la cubierta del santuario, ocasionando con ello hundimientos y desprendimientos y goteras en la cubierta, especialmente en la nave lateral izquierda.

- El viento presente en la zona a desprendido algunos cumbreños y también a movido de su lugar algunas planchas del eternit de la nave principal.

- La falta de mantenimiento que se le ha dado a la cubierta del Santuario ha generado que exista una gran capa de tierra, polvo, pedazos de adobe y de otros escombros entre la cubierta y el cielo raso.

Problemas detectados en instalaciones eléctricas e hidrosanitarias:

- Presenta instalaciones eléctricas en mal estado y sin protección, lo cual evidencia la falta de técnica en la implementación del servicio eléctrico.

- No existe un sistema de recolección de aguas lluvias (Bajantes, canales, cajas o pozos de revisión).

PARÁMETROS DE INTERVENCIÓN: Como los problemas mencionados en los numerales anteriores básicamente tienen que ver con el comportamiento estructural del inmueble, con la impermeabilización de la cubierta, con el manejo adecuado del ataque de xilófagos y el cambio de la totalidad de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, etc., todo lo cual deben ser corregido en el corto plazo aplicando las medidas adecuadas, las cuales deben estar consideradas y presupuestadas en el proyecto de intervención que van a preparar los técnicos del GAD de Quilanga con el asesoramiento de los técnicos del INPC R7.

En el proyecto de intervención emergente para el Santuario del Cristo Pobre, se deberá considerar los siguientes aspectos:

- Reforzamiento estructural del inmueble para corregir desniveles, determinar los elementos estructurales en mal estado para su reemplazo, incorporar nuevos cimientos, etc.
- Elaborar un proyecto para cambiar la totalidad de las instalaciones eléctricas y en la medida de lo que sea posible incorporar instalaciones para sonido.
- Tratamiento de preservación usando merulex, quimocide o cualquier otro fumigante que permita controlar el ataque de xilófagos, en todos los elementos de madera que conforman la estructura de la cubierta de la iglesia y que se van a conservar.
- En el caso que se reemplace elementos estructurales de madera, debe considerarse obligatoriamente el apuntalamiento de la estructura y que los nuevos elementos colocados sean de la misma sección, tamaño, calidad y dureza que la madera reemplazada, de preferencia que sea del sector.
- Todas las goteras y filtraciones de agua en la torre, la cubierta y en otros lados del Santuario, deben ser identificadas para sellarlos usando un material bituminoso u otros materiales que existen en el mercado local para corregir específicamente

esos problemas.

- Se deben incorporar en la cubierta de la iglesia canales un sistema de recolección de aguas lluvias (Bajantes, canales, cajas o pozos de revisión).
- Presupuestar trabajos de mantenimiento y limpieza para el patio posterior y zonas perimetrales del Santuario, de manera que se elimine la maleza, los escombros, se elabore una propuesta para mejorar el drenaje del agua lluvia que escurre desde las partes altas, construyendo cunetas, un dren perimetral, etc.


- Registro fotográfico del interior y exterior del inmueble IBI-11-07-50-000-000036 - Gonzanamá



Fotografía nro. 1: Entorno urbano de la edificación. Calle 10 de Agosto



Fotografía nro. 2: Fachada de acceso a la edificación



Fotografía nro. 3: Humedad en muros por faltantes de canales de evacuación de aguas lluvias.



Fotografía nro. 4: Deterioro de revestimiento de muro adobe



Fotografía nro. 5: Faltante de pilar de madera de portal influye en el colapso paulatino de cubierta



Fotografía nro. 6: Deformación y pudrición de elemento madera y carrizo en cubierta

En relación al estado de conservación, se evidencia un deterioro progresivo de varios elementos debido a la falta de mantenimiento y al abandono en el que se encuentra la edificación durante largo tiempo. Estos daños se presentan como:

- Deformación y pudrición de elementos de madera y carrizo en cubierta y alero, por faltantes de tejas, acción del agua lluvia y el viento.
- Ataque de xilófagos (polilla) en toda la estructura de madera de la cubierta.
- Presencia de humedad al interior y exterior de los muros, por deterioro de cubierta y faltantes de canales de evacuación de aguas lluvias.
- Fisuras, manchas y desprendimiento de revestimientos de muros de adobe.

- Faltante de un pilar de madera provoca el desplazamiento de vigas de madera en portal, desniveles y asentamientos, lo cual está provocando el colapso paulatino de la cubierta.
- Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en mal estado y sin protección.
- El inmueble se ha subdividido en dos propiedades con dos dueños diferentes.

Parametros de intervención:

Debido al alto grado de deterioro del inmueble, es importante que se considere la posibilidad de intervenir a través de un proyecto de arquitectura nueva, observando los criterios de conservación de las características espaciales, estéticas, tipológicas, morfológicas y técnico-constructivas en relación a su estructura, cubierta inclinada a dos aguas, recubrimiento de teja artesanal, pudiendo utilizar parcial o totalmente materiales nuevos. De acuerdo a los parámetros señalados a continuación:

- Tipo de implantación: Edificación continua.
- Portales: Ajustarse a los lineamiento de retiros y línea de fábrica del GAD Municipal de Gonzanamá.
- Cubierta: Inclinada a dos aguas y recubrimiento de teja tradicional.
- Fachadas: Remate de fachadas en alero simple con canchillos de madera. Presencia de zócalo
- Número de pisos de los inmuebles: Hasta 3 pisos. De acuerdo a la altura del conjunto arquitectónico del tramo donde se implanta y las regulaciones municipales.

Cabe señalar que debido a la condición de tenencia del inmueble en dos propietarios, la propuesta que deberá ajustarse a los lineamientos de línea de fábrica, COS, CUS, altura de la edificación, retiros y otros determinados por el GAD Municipal de Gonzanamá.

Por lo tanto:

El inmueble con ficha de inventario N° IBI-11-07-50-000-000036, respondiendo a su valor, el estado de conservación gravemente deteriorado y el contexto en donde se encuentran emplazada, puede ser intervenida, siendo necesario que el propietario presente al GAD Municipal de Gonzanamá un proyecto de arquitectura nueva en base a los parámetros antes mencionados para su revisión y aprobación, según lo determinan sus competencias (COOTAD), pero sin comprometer la estabilidad de los inmuebles colindantes.

Adicionalmente, mientras dura todo el trámite sugerido, se deberá colocar perimetralmente una señalética que indique peligro salvaguardando con ello la integridad física de los transeúntes y moradores del sector.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Detalle de gastos realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto (\$)	N. Documento

En caso de haber utilizado transporte público:

HOJA DE RUTA	
Fecha:	
Lugar de partida	
Lugar de destino	
Razón Social	
N. Documento	
Valor (\$)	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-09-2015	25-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	18:00	
TRANSPORTE			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional del INPC Regional 7	Loja - Quilanga- Gonzanamá - Loja	25-09-2015	07:00	25-09-2015	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Gabriela Michelle Pacajá Ruiz CI: 1103987721			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Arq. Marco Ortega Malacatos CARGO: Director Regional INPC Zona 7			 NOMBRE: Arq. Iovana JaFamille CARGO: Analista de Patrimonio Cultural Material			



INPC
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural
Ecuador

RR-HH DIRECCIÓN REGIONAL Z-7

PERMISO OCASIONAL

Permiso: _____

Comisión: INSPECCIONES QUILANGA - GONDANAMA

Fecha: 25-09-2015

Tiempo solicitado: _____

Sal: 071100

Llega: _____

Nombre: CHERRIE MICHELLE PASCAL KUA

Departamento: BIENES MATERIALES

Motivo: INSPECCIONES QUILANGA - GONDANAMA

(ASESORIA TECNICA)

(F) Jefe Inmediato

(F) Servidor

(F) Recursos Humanos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. 1235-DR-2015-INPC-R7			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-09-2015		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Pacajá Ruiz Gabriela Michelle		PUESTO QUE OCUPA: Arquitecto Restaurador Regional	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quilanga - Gonzanamá - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Departamento de Bienes Materiales	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-09-2015	07:00	25-09-2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Gabriela Michelle Pacajá Ruiz, Ing. Fernando Cisneros, Lic. Diego Castro

Nombre del señor Conductor: Sr. Eduardo Palacios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Inspección técnica para evaluar el estado de conservación del Santuario del Cristo Pobre, ubicada en la Ciudad de Quilanga, Provincia de Loja, para lo cual se trasladan los técnicos del INPC R7, para mantener una reunión de planificación con el Alcalde del Cantón Quilanga, el Párroco de la Iglesia, dos técnicos municipales y algunas autoridades del cantón y posteriormente realizar la inspección al Santuario mencionado.

- Inspección técnica para evaluar el estado de conservación del inmueble ubicado en la calle 10 de Agosto y Av. 30 de Septiembre de la ciudad de Gonzanamá, cantón Gonzanamá, provincia de Loja, y emitir el criterio técnico respecto a los parámetros para la realización de un proyecto nuevo de intervención

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional del INPC Regional 7	Loja - Quilanga - Gonzanamá - Loja	25-09-2015	07:00	25-09-2015	18:00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA:	PROYECTO:	ACTIVIDAD - TAREA:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GASTO CORRIENTE: <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:	


DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Policía Nacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 40301001330-8
---	----------------------------	---------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Gabriela Michelle Pacajá Ruiz CI: 1103987721	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Arq. Marco Ortega Malacatos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la


DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Memorando Nro. 1235-DR-2015-INPC-R7

Loja, 23 de septiembre de 2015

PARA: Srta. Arq. Gabriela Michelle Pacaji Ruiz
Arquitecta Restauradora Regional

Ing. Fernando Chagaray Cisneros Abad
Ingeniero Civil Regional 7

Sr. Emanuel Eduardo Palacios Torres
Chofer

Sr. Lcdo. Diego Giovanni Castro Ochoa
Antropólogo Regional

ASUNTO: Salida a Quilanga y Gonzanamá

De mi consideración:

Por medio del presente, delego a usted para que realice las siguientes inspecciones técnicas:

- Proyecto de intervención emergente en la Iglesia de Quilanga
- Inspección técnica a un bien inmaterial en Gonzanamá.

Días de comisión: 1 día

Fecha de salida: viernes 25 de septiembre de 2015

Hora de salida: 07H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Arq. Marco Antonio Ortega Malacatos
DIRECTOR REGIONAL INPC ZONA 7