

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	012	2016	5923 5899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	2296
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00 <i>OK</i>

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2016 SV DCP A INSPECCION TECNICA ESTRUCTURAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CP 789

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

PAGADO 28 DIC 2016

RECIBIDO 28 DIC 2016

16-4158

17450

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	012	2016	5923	5899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	2296	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 012 2016	5899	5899	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2016-1314-M	2296	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUITO - RAMOS ANTE FREDY GERMAN COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2016 SV DCP A INPECCION TECNICA ESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CP 789

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5923

gd
28-12-16
13:44

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	012	2016	5899	5899
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2016-1314-M	2296	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708028897	RAMOS ANTE FREDY GERMAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/12/2016	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
27/12/2016

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No.DIAS	DESDE	HASTA	VALOR VIATICO \$	TOTAL DE VIATICO	30%	70%	PEAJES	COMBUSTIBLE	MOVILIZACION	JUSTIFICACION DEL 70% DEL VIATICO(FACTURAS)	TOTAL A RECIBIR
RAMOS FREDY 1708028897	INGENIERO CIVIL	QUITO-MANTA -QUITO	264	1	19-dic	20-dic	80,00	80,00	24,00	56,00	0,00	0,00	16,00	56,45	96,00
TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO LOS GASTOS (FACTURAS)															
96,00															

DESTINO DE LA COMISION.- QUITO - MANTA - QUITO

APLICACION DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 DE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016.

DESCRIPCION : QUITO- RAMOS FREDY - COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 , S/V No. DCP-99, A INSPECCION TECNICA ESTRUCTURAL EN LA CIUDAD DE PORTOMIEJO.

ADJUNTA. FACTURAS Y TICKET DE VUELO

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CONTROL PREVIO
CONTABILIDAD TESORERIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE

ELABORADO POR CLAUDIA ACOSTA

19995

Azulungas
PAU 2016-12-14



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **DCP - 099** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13-12-2016**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Ramos Ante Fredy Germán** PUESTO QUE OCUPA: **SP5**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Portoviejo - Manabí** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Conservación**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-12-2016	04:30	20-12-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **FREDY RAMOS,**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **INSPECCIÓN TECNICA ESTRUCTURAL EN LA CIUDAD DE PORTOVIJEJO**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	QUITO - TABABELA	19-12-2015	04H30	20-12-2016	22H00
AEREO	TAME	QUITO- MANTA	19-12-2015	05H45	19-12-2016	7H00
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	20-12-2016	19H00	20-12-2016	22H00

INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD - TAREA:

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Guayaquil** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **09372763**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Fredy Ramos] *[Firma de Ruth Aguirre]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Ing. Fredy Ramos** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Arq. Ruth Aguirre**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


[Firma de Mcs. Angelita Suasnavas]

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Mcs. Angelita Suasnavas

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: *Claudia A.* Hora: *10:21*
 No. Trámite: Fecha: *14/12/2016*



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.. DCP - 092	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-noviembre-2016
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS – Ramos Ante Fredy Germán	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 5 – Ingeniero civil
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Conservación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre : Fredy Ramos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se presenta en adjunto el informe de comisión.

Aeroservicios	003-001-0187316	TRANSPORTE QUITO - TABABELA - QUITO	13.99
TRANSPORTE C.T.M.	10937	TRANSPORTE MANTA - PORTOVIEJO	2.50
SODA BAR CAMEL	001-001-000175949	ALIMENTACIÓN	8.30
SODA BAR CAMEL	001-001-000175921	ALIMENTACIÓN	10.00
DELGADO ARGANDOÑA ZOILA AURORA	001-001-00007988	ALIMENTACIÓN	10.00
PICANTERIA RESTAURANTE	001-001-0000110	ALIMENTACIÓN	5.75
HOTEL SAN FERNANDO	001-001-0000080	HOSPEDAJE	22.40
TOTAL			72.94

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-12-2016	20-12-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00	22h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Manabí - Quito	19-12-2016	4h00	20-12-2016	22h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Fredy Ramos	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO/A (DIRECTOR REGIONAL –DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA)
 NOMBRE: ARCO FELIX TORRES	 NOMBRE: ECO. ANGELITA SUASNAVAS

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Nombre: A. Ganga Hora: 10:40
 No. Trámite: Fecha: 23-DIC/2016

Portoviejo, Diciembre 20 del 2016
INFORME N° 0003-DS-INPC-R4-2016

PARA: Arq. Félix Torres
DIRECTOR DE CONSERVACIÓN (s)

DE: Ing. Fredy Ramos
INGENIERO CIVIL - SP5

ASUNTO: INFORME ESTRUCTURAL DEL ESTADO ACTUAL DEL BIEN
INMUEBLE PATRIMONIAL RAFAEL MARIA MENDOZA EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO

1.-ANTECEDENTES GENERALES:

Con fecha 12 de diciembre de 2016, por disposición de la Arq. Ruth Aguirre Directora de Conservación, ordena atender el Memorando Nro. INPC-DR4-2016-0692-M del Mgs. Holger García Loor Director de la R-4 el cual solicita la participación de un técnico Ingeniero Civil de Matriz, en la elaboración del informe técnico en la parte estructural del bien inmueble del inventario patrimonial, conocido como "Escuela Rafael María Mendoza, ubicada entre las calles Francisco Pacheco y 10 de Agosto, de la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, que está dentro del inventario nacional de Bienes Inmuebles con número de código IBI-13-01-000-000043.

De la ficha se recoge los siguientes datos:

Año de construcción: 1950.

Propietario: Ministerio de Educación

Uso: educativo

Estado de conservación: estructura, cubierta, piso y entrepiso su estado es sólido. La cubierta está deteriorada.

Identificación física del inmueble: estructura Hormigón armado; cubierta hormigón armado; muros: ladrillo. Pisos de hormigón recubiertos de baldosa.

Datos del inmueble: área construida 1037,00 m² ; número de pisos 1

Niveles de intervención requerida:

Conservación: mantenimiento, prevención y preservación

Restauración: liberación, consolidación

Su grado de protección es parcial, al ser una edificación de valor patrimonial ya que posee características representativas a nivel de fachada (escala altura disposición de vanos y llenos, texturas, colores, proporciones etc.), así como en sus espacios interiores tipología característica, accesos, portales, patios, etc.



Se debe realizar labores de conservación, principalmente en la cubierta que presenta filtraciones de humedad. Como parte de la consolidación se debe realizar adecuaciones complementarias de confort para una mejor atención a los usuarios.

Observaciones: el bien inmueble contiene características de acuerdo al contexto de su época, morfológicas y técnico constructivas de singular importancia con valores históricos testimoniales y simbólicos para la población de Portoviejo, Manabí y el Ecuador.

Este bien inmueble debe ser conservado para el conocimiento y turismo local, nacional e internacional, así como para el disfrute de las generaciones futuras.

En lo referente a la escuela se tiene además otras documentaciones:

- Después del sismo del 16 de abril del 2016, el MIDUVI realiza una valoración de las edificaciones en la ciudad Portoviejo. Del formulario de evaluación rápida realizado por esta entidad a cargo de Giiti Betty Solórzano Zambrano (130156248-2) a la escuela Rafael María Mendoza se transcribe lo descrito en las condiciones observadas: *“Edificación sin daños estructurales, se debe hacer mantenimiento del establecimiento en lo que comprende acabados”*.

- Del informe Nro. 020 ARG-INPC-R4-2016 de los arquitectos restauradores Natacha Macías Mendoza y Andrés Rivera Govea funcionarios del INPC en su informe indican: *“luego del sismo del 16 de abril, se ingresó al bien inmueble y se pudo revisar que el mismo tenía una afectación media, debido a elementos de mampostería afectados a nivel de fachada, a lo que se sumó la falta de mantenimiento. El inmueble NO sufrió ningún tipo de colapso estructural, pero presenta problemas de corrosión en sus estructuras que se observa ir el desprendimiento de los revestimientos los cuales no son problemas originados por el sismo del 16 de abril. Se presenta completo pero con descuido por posible abandono de mantenimiento”*

- Con oficio Nro. GADMP2016-CPAC-148, del 7 de noviembre del 2106v el Dr. Venancio Larrea Mendoza Director de Cultura y Patrimonio del GAD de Portoviejo, envía al Mgs. Holger García Looor Director del INPC-R4- Manabí, un informe realizado por el Arq. Patricio Pachay Paz Analista de Control Territorial el cual concluye que: *“Mediante la inspección se determina que el bloque antiguo como patrimonio cultural a nivel de habitabilidad no es habitable, por el peligro que representa a nivel estructural, se sugiere considerar la demolición del mismo por el estado en que se encuentra, tomando en cuenta las medidas precedentes de acuerdo a las competencias del organismo encargado para su intervención inmediata”*

INSPECCIÓN REALIZADA A LA ESCUELA RAFAEL MARIA MENDOZA

El día 19 de diciembre del 2016 se realiza la inspección a la escuela Rafael María Mendoza, en compañía del Dr. Venancio Larrea Mendoza Director de Cultura y Patrimonio, Arq. Ramiro Narvaez, Arq. Patricio Pachay del Gad de Portoviejo, el Ab. Héctor Bravo Intriago Jefe Político de Portoviejo, el señor Dany Bendack en representación de los padres de familia, entre otros, y el Arq. Andrés Rivera Arquitecto Restaurador de la R4 y el que suscribe Ing. Fredy Ramos.

El bien patrimonial es una edificación de una planta en forma de C, la estructura es de hormigón armado, columnas de 30x30 cm y vigas peraltadas en las dos direcciones, formando los pórticos, la cubierta es una losa maciza de espesor 15 cm, en dos niveles, la más baja corresponde a los corredores y el más alto a las aulas, las



paredes son de ladrillo y data su construcción del año 1950, el edificio se lo construyó con la función de escuela, y hasta el sismo del 16 de abril venía funcionando como tal, se ha trasladado a los educandos a otra dependencia, razón por la que se encuentra deshabilitada. Se puede observar a simple vista que la estructura soporto la fuerza del sismo, no se encuentra fisuras o grietas en su estructura tanto en columnas, vigas y losa, las paredes de igual manera están intactas no presentándose agrietamientos ni separaciones en las juntas.

En el tumbado de las aulas que conforma la losa de cubierta, se evidencia humedad, faltantes de enlucidos en ciertos sectores de las aulas, en la parte superior de la losa se evidencia falta de mantenimiento, existe hojas caídas de los árboles circundantes que provocan la acumulación de las mismas y el estancamiento del agua lluvia, y también el taponamiento de las bajantes, se evidencia que estas losas están fisuradas e incluso en estas fisuras hay presencia de plantas. Con el transcurso del tiempo estas fisuras han afectado ciertos sectores de la losa provocando la corrosión del acero de refuerzo, el cual al incrementar el volumen ocasiona que se produzca desprendimiento del hormigón circundante a la varilla quedando expuesta. Esto se evidencia en ciertos lugares de la losa y en pocos tramos de viga.

Al lado sur de la edificación existen dos aulas que presentan deformidad en el piso, pero no en su estructura, al observar su entorno se evidencia que no existe una vereda perimetral y la causa tal vez se deba a la humedad de su entorno, ya que los patios son de tierra.

Conclusiones

De la inspección realizada a la escuela Rafael María Mendoza, se evidencia que a nivel arquitectónico no presenta ninguna deformación ni colapso en la integridad de su morfología.

Los pórticos estructurales de hormigón armado (columnas y vigas) no tienen ninguna afectación estructural, no están fisurados o agrietados, a causa del sismo del 16 A.

Existe humedad en la losa de cubierta, la falta de mantenimiento y su oportuno correctivo, ha ocasionado que el acero inferior en ciertos sectores estén expuestos.

Recomendaciones

El estado de la edificación patrimonial de la escuela Rafael María Mendoza en su estructura es estable, se deberá proceder a la impermeabilización de la cubierta, realizando para ello un estudio para determinar cuál sería el método más apropiado para la impermeabilización de la misma, y el reforzamiento del acero corroído.

La escuela Rafael María Mendoza, no debe ser excluida del patrimonio nacional.

